




ЭЛЕКТРОЩИТ САМАРА

Контакт-центр: +7 846 2777444
443048, Россия, г. Самара, пос. Красная Глинка,
корпус завоудупрления ОАО "Электрощит"

electroshield.ru
sales@electroshield.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
прикладного инжиниринга

С.А. Тянириядно
«7 » 03 2018 г.

Подстанция комплектная
трансформаторная
блочная модернизированная марки СЭЩ
на напряжение 220 кВ
КТП СЭЩ Б(М)-220

Техническое описание и инструкция
по монтажу и эксплуатации
0ГК.412.086 ТОЗ

Настоящие техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации являются дополнением к 0ГК.412.086ТО (общая часть).

В связи с постоянной работой над совершенствованием изделия, повышающей его надёжность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию и обозначения оборудования могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем техническом описании.

1 КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КТП СЭЩ Б(М) 220 кВ

1.1 Для КТП СЭЩ Б(М) (в дальнейшем КТПБ) 220 кВ принятые схемы ОРУ 220 кВ 220-1, 220-3Н, 220-4Н, 220-5АН, 220-7, 220-12, 220-13, 220-14.

1.2 КТПБ 220 кВ изготавливаются с изоляцией оборудования категорий А(I) и Б(II*) по ГОСТ 9920 для умеренного и холодного климата.

1.3 В приложениях А, Б представлены примеры компоновки и плана расположения закладных деталей в фундаменте КТПБ 220 кВ. Тип фундамента выбирается проектной организацией, исходя из местных геодезических условий, и может быть как заглубленного (сваи), так и незаглубленного (лежни) типов.

1.4 Основными несущими конструкциями КТПБ 220 кВ являются блоки, на которые устанавливается высоковольтное оборудование. Типы, главные схемы, эскизы и разметки фундаментов блоков представлены в таблицах 1 и 2 настоящего описания. В обозначениях типов блоков переменные значения категории изоляции (указано в скобках) и номинальных токов или допустимых нагрузок на изоляторы (обозначено знаком \square) выбираются исходя из параметров подстанции.

В зависимости от главных схем электрических соединений и назначения в КТПБ применяются блоки 220 кВ, перечисленные ниже.

1.4.1 Блок приема ВЛ 220 кВ (см. приложение В)

Блок приема ВЛ 220 кВ состоит из каркаса, рамы, 3-х комплектов изоляторов, металлоконструкций для установки аппаратуры В. Ч. связи.

Каркас, изоляторы и рама транспортируются отдельно. На месте монтажа п/ст необходимо каркас блока приварить к раме, установленной на фундаментные опоры.

Конструкция блока обеспечивает возможность осуществлять беспортальный прием спусков линий и размещать аппаратуру В. Ч. связи.

Беспортальный прием осуществляется путем закрепления спусков линий на опорно-стержневых изоляторах. Заградители подвешиваются на концевой опоре. **Спуски к блокам приема** от заградителя выполняются двумя проводами (см. приложение Г), одним проводом к опорно-стержневому изолятору, вторым проводом к конденсатору связи. Аппаратура В. Ч. связи и арматура гибких спусков в поставку завода не входит.

7	л 2.81	0437-0295	Ляпин	27.04.2020
4	Зам.	0407-8358		26.07.2013
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата	

0ГК.412.086ТОЗ

Техническое описание и
инструкция по монтажу и
эксплуатации КТП СЭЩ Б(М) 220 кВ

Лит.	Лист	Листов
A	2	81
АО "ГК "Электроощит"- ТМ Самара"		

Разраб.	Сабирова
Проф.	Сафонов
Гл. констр	Хохлов
Н.контр.	
Утв.	Абаев

1.4.2 Группа блоков полюсов трёхполюсного разъединителя РГН-220 кВ (см. приложение Д)

Завод изготавливает блоки разъединителей 220 кВ с ручными и двигательными приводами. Двигательные привода комплектуются шкафами управления при наличии данного требования в опросном листе на КТПБ.

В транспортном положении шкафы крепятся к металлоконструкциям блоков, а на месте монтажа подстанции должны устанавливаться на специальные стойки (см. приложение Ж), поставляемые заводом (до 2-х шкафов на одну стойку).

В документации проектной организации должны предусматриваться оптимальные места установки шкафов для дистанционного управления разъединителями, а также должны заказываться кабели для выполнения схем соединений и элементы фундамента - два лежня ЛЖ-1,6 или одна свая (стойка УСО) на каждую стойку со шкафами, а также необходимое количество этих стоек.

На 220 кВ блоки разъединителя выполняются пофазно (см. приложение Д), группа блоков разъединителя состоит из 3-х блоков. Блок состоит из каркаса, разъединителя и опорных изоляторов - в зависимости от исполнения (см. приложение Д, рис. 1; 2; 3; 4).

Блок с приводом устанавливается в средней фазе "В". Смежные блоки посредством горизонтальных валов заземляющих ножей, соединительных швеллеров и железобетонных лежней объединены в группу. После монтажа блоков необходимо проверить регулировку, при необходимости отрегулировать в соответствии с руководством по эксплуатации на разъединитель.

В основании стоек предусмотрены специальные швеллеры, которые в совокупности с рамами-подкосами служат связующими элементами транспортного пакета (см. приложение Д, рис.6).

1.4.3 Блок однополюсного разъединителя РГН-220кВ (см. приложение Е)

Для подстанций по развитым схемам со сборными шинами применяются блоки однополюсных разъединителей с установкой приводов главных и заземляющих ножей на каждом полюсе. Шкафы дистанционного управления двигателевыми приводами (при наличии в заказе), так же, как в п.1.4.2 транспортируются на блоке и на месте монтажа подстанции должны переустанавливаться на стойки. Шкафы управления поставляются по 1шт. для главных и для заземляющих ножей на трёхфазную группу однополюсных разъединителей.

Блоки разъединителей в зависимости от места расположения на них опорных изоляторов и стороны открывания главных ножей делятся на исполнения по типам (см. приложение Е, рис. 1; 2; 3; 4). Данное условие должно учитываться при проектировании компоновки подстанции для правильного выбора типов блоков. Опорные изоляторы в данных блоках предназначены для установки на них межъячейковых сборных шин. Тип блока, в зависимости от стороны открывания, должен выбираться с таким условием, чтобы ячейковая гибкая ошиновка присоединялась к контактным выводам разъединителя с противоположной стороны открывания главных ножей.

Однополюсные блоки транспортируются в транспортных пакетах по три

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3	зам.	0407-6700		25.05.2009
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

0ГК.412.086Т03

Лист
3

полюса (см. приложение Е, рис. 5). После транспортировки и установки блока на фундамент требуется выполнить сборку демонтированных узлов разъединителя, проверить регулировку, при необходимости, выполнить дорегулировку по руководству на разъединитель.

1.4.4 Блок ограничителей перенапряжений 220кВ (см. приложение И)

Металлоконструкция блока состоит из двух рам, двух стоек и шести рам-подкосов.

На верхней раме металлоконструкции устанавливаются ограничители перенапряжений. В связи с негабаритностью блока металлоконструкции поставляются в демонтированном виде.

На стойке блока имеется кронштейн для установки контрольного устройства.

1.4.5 Блок ограничителей перенапряжений и кабельных муфт 220 кВ (см. приложение К)

Металлоконструкция блока состоит из двух рам, двух стоек и четырёх рам-подкосов.

На верхней раме металлоконструкции устанавливаются ограничители перенапряжений и кабельные муфты. В связи с негабаритностью блока металлоконструкции поставляются в демонтированном виде.

На верхней раме блока имеются кронштейны для установки контрольных устройств.

1.4.6 Блоки опорных изоляторов 220 кВ -- "Б220-76", "Б220-78", "Б220-80" (см. приложение Л)

Назначение блоков:

Б220-76 предназначен для крепления гибкой ошиновки (проводов);
Б220-78 предназначен для имитации блока однополюсного разъединителя, в местах, где разъединитель не требуется, но необходима опора для сборных и гибких шин;

Б220-80 предназначен для установки сборных шин.

Блоки транспортируются без опорных изоляторов и прижимных пластин для гибкого провода. При установке изоляторов на месте монтажа, в случае отклонения от вертикали, необходимо подложить под них в места болтовых соединений регулировочные пластины из комплекта ЗИП.

1.4.7 Группа блоков выключателя 220 кВ (см. приложение М)

Металлоконструкция каждого блока состоит из опорной рамы, двух стоек, соединительного швеллера, шкафа зажимов и шкафа обогрева выключателя.

Блоки поставляются в демонтированном виде. Выключатель транспортируется в упаковке завода-изготовителя.

После установки металлоконструкции блока на фундамент, сборка и монтаж выключателя на блок должны выполняться по руководству по эксплуатации на выключатель.

1.4.6 Блоки трансформатора тока и трансформатора напряжения 220 кВ (см. приложение Н)

Металлоконструкция блока цельносварная. В основании

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3	зам.	0407-6700		25.05.2009	0ГК.412.086Т03	лист 4
Изм.	лист	№ докум.	Подл.	Дата		

металлоконструкции имеются консоли из швеллеров, которые необходимы для создания устойчивости блока.

Блоки делятся по типам в зависимости от наличия опорных изоляторов и клеммных шкафов.

1.5 Ошиновка ОРУ 220 кВ (см. приложение П)

Конструкция ошиновки ОРУ 220 кВ для КТПБ по мостиковым схемам (4Н; 5Н; 5АН) имеет ряд особенностей.

Шины нижнего яруса изготавливаются из труб диаметром 100x4,5 мм и имеют специальные подставки с подкосами.

Шины верхнего яруса изготавливаются из труб диаметром 80x3 мм.

Узлы подсоединения жесткой ошиновки к высоковольтным аппаратом показаны в **приложении Р**.

Жесткие трубчатые шины имеют с одной стороны узел компенсатора, конструкция которого позволяет осуществить перемещение шин в пределах приемного узла на ±125мм.

Ошиновка расположена в два яруса:

верхний ярус на высоте не менее 8000 мм;

нижний ярус на высоте не менее 5300 мм (при высоте фундамента 500 мм).

Шины верхнего яруса одним концом опираются на А-образные кронштейны. Переход через дорогу для всех схем выполняется жесткими шинами, которые с одной стороны опираются на контакты колонкового выключателя 220 кВ при помощи поддерживающего кронштейна, имеющего гибкий соединительный провод для обеспечения компенсации по длине ошиновки. Вторая сторона устанавливается жестко на опорный изолятор блока с высоковольтным аппаратом, находящегося на противоположной стороне проезда. В случае применения бакового выключателя переход через дорогу выполняется либо гибкими шинами (в зависимости от условий конкретного заказа), либо жесткими шинами, но закрепляемыми уже не на контакты выключателя, а на дополнительный блок опорных изоляторов, который устанавливается рядом с выключателем. На противоположной стороне от проезда крепление происходит аналогично варианту с колонковым выключателем.

Для того чтобы не создавать дополнительные механические нагрузки от жесткой ошиновки, практически на всех блоках с высоковольтными аппаратами имеются дополнительные опорные изоляторы. Вертикальное положение этих изоляторов в случае отклонения достигается путём установки под них регулировочных прокладок из комплекта ЗИП.

Гибкая связь аппарата присоединяется к контактной части жесткой шины (**см. приложение Р**).

Ошиновка КТПБ по развитым схемам (220-7; 220-12; 220-13; 220-14) выполняется:

ячейковая - жесткими и гибкими шинами;

межъячейковая (сборные шины) - жесткими шинами (**конструкцию см. приложение Р**).

Жесткая ошиновка ОРУ 220 кВ поступает на площадку в демонтированном виде в упаковке. Отдельные отпайки от жесткой ошиновки выполняются гибким проводом марки А-300 (А-600), с опрессованными аппаратными зажимами.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
3	зам.	0407-6700		25.05.2009

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

0ГК.412.086Т03

Лист
5

1.6 Гибкая ошиновка ОРУ 220 кВ (см. приложение А)

Гибкая ошиновка применяется для подсоединения силового трансформатора, трансформаторов тока, выключателя.

Гибкая ошиновка изготавливается из провода АС (АСКП)-120/19, АС (АСКП)-300, АС(АСКП)-500, АС-600. Сечение провода выбирается заводом по длительно допустимому току, по условиям короны, а также исходя из условий эксплуатации подстанции и конструктивных особенностей.

1.7 Подвесные кабельные лотки, осветительная установка

Описание конструкции в общей части технического описания 0ГК.412.086ТО.

2 УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

2.1 Для транспортирования блоки 220 кВ приводятся в транспортное положение следующим образом. На блоке приема ВЛ 220 кВ изоляторы упаковываются в ящики. Нижняя рама отгружается в связке.

Блоки разъединителей (**см. приложения Е и Ж**) объединяются в транспортные пакеты. Изоляторы, главные ножи, междуполюсные тяги и валы упаковываются в ящики.

Металлоконструкции под выключатели, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения отгружаются без упаковки.

Металлоконструкции под ОПН, кронштейны осветительной установки - связкой.

Шины, лотки, кронштейны, другие мелкие сборочные единицы, детали, метизы упаковываются в ящики.

Запрещается: стропить блоки за места, не предусмотренные для строповки и менее чем за четыре точки подъема каждого блока.

2.2 Элементы КТПБ 220 кВ могут транспортироваться железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

2.3 Состав элементов КТПБ, входящий в комплект заводской поставки, конкретный вид упаковки, количество грузовых мест на каждый заказ определяется по комплектовочной ведомости.

3 ПОРЯДОК МОНТАЖА

3.1 Основные сведения по монтажу описаны в разделе 9 технического описания 0ГК.412.086ТО.

3.2 После выполнения строительных работ проверьте правильность привязки фундаментов к осям подстанции, а также концевых опор к осям ОРУ 220 кВ. При этом, если фундаменты применяются заглубленные, то их расположение должно соответствовать таблице 2, в зависимости от типа блока. Также необходимо обеспечить наличие на свайном фундаменте приваренного профиля (уголки, швеллер) некомплектной поставки, номенклатура и необходимое количество которого должно быть предусмотрено в проекте.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № докл.	Подл. и дата
3	Зад	0407-6700		25.05.2009

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

0ГК.412.086ТОЗ

Лист
6

3.3 Монтаж блоков ОРУ 220 кВ

3.3.1 Пакеты блоков расставьте на территории КТПБ так, чтобы в процессе монтажа выполнялось минимальное количество передвижений грузоподъемных механизмов.

3.3.2 Распакуйте ящики с опорными изоляторами, разместите опорные изоляторы на площадке так, чтобы они не мешали монтажу блоков и в то же время не требовали многократной их перестановки.

3.3.3 Сориентируйте блоки в соответствии с главной схемой электрических соединений и схемой внешних соединений подстанции.

3.3.4 При помощи автокрана каждый блок установите на лежни по отвесу и уровню. Приварите металлоконструкции блоков к закладным деталям лежней до освобождения крановых строп.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать блок на неподготовленную поверхность и оставлять без надёжного закрепления от опрокидывания.

3.3.5 Для увеличения жёсткости конструкции и обеспечения нормальной работы кинематики полюса блоков трёхполюсных разъединителей необходимо скрепить между собой в верхней части соединительными швеллерами. Установите с помощью автокрана колонки изоляторов с контактными ножами разъединителей, присоедините тяги кинематики полюсов разъединителей 220 кВ. После полной сборки блоков разъединителей проверьте их регулировку, при необходимости выполните дорегулировку по руководству на разъединитель.

Монтаж выключателей должен производиться строго по инструкции (руководству) по монтажу и эксплуатации на выключатель, на надёжно закреплённые при помощи сварки к фундаменту металлоконструкции блоков.

3.3.6 Установите на лежнях стойки блоков трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, закрепите на них трансформаторы тока и трансформаторы напряжения.

3.3.7 Соберите на земле металлоконструкцию повышенного блока ОПН (Б220-65П). Установите на лежни и приварите раму основания. Установите на раму блок, приварите стойки к раме, обеспечив их строго вертикальное положение. Усильте конструкцию, приварив нижние и верхние рамы-подкосы к рамам и стойкам.

Сборка неповышенного блока ОПН (Б220-65) и блока ОПН и кабельных муфт (Б220-100) производится аналогично, за исключением нижних рам-подкосов, которые в конструкции не предусмотрены. После монтажа металлоконструкции блока установите высоковольтные аппараты и обеспечьте их заземление. При необходимости установите контрольное устройство разрядника на специальный кронштейн по инструкции на данное устройство.

3.3.8 Заземлите сваркой каждую стойку блока с контуром заземления подстанции.

3.3.9 Сварные швы зачистите и закрасьте места сварки эмалью из комплекта ЗИП под цвет окраски блоков.

3.4 Монтаж ошиновки ОРУ 220 кВ по мостиковым схемам

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3	зам.	0407-6700		25.05.2009
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086Т03

Лист
7

Ошиновка ОРУ 220 кВ по мостиковым схемам состоит из элементов жесткой трубчатой ошиновки, устанавливаемой в I и II секции шин (**см. приложение Р**), узлов присоединения и шинного перехода.

Контактные поверхности жёстких шин покрыты консервационной смазкой, остальные поверхности шин окрашены в цвет фаз, шины имеют маркировку, нанесённую на поверхность несмыываемой краской или маркером. Снимите с контактных поверхностей шин заводскую смазку, протрите ветошью с бензином и смажьте тонким слоем ЦИАТИМ-221.

Зачистка проволочной щёткой не требуется, поскольку контакты имеют защитное покрытие горячим лужением или плазменным напылением..

3.4.1 Монтаж секций шин начинайте с раскладки элементов шин на площадке между фундаментами аппаратов в порядке, соответствующем расцветке фаз и маркировке, указанной в чертеже ошиновки. Чертёж ошиновки или компоновки подстанции поставляется в общем комплекте документации.

Обратите внимание на положение пластины ПЛ-181, которую также необходимо закрепить на колонках изоляторов. Отверстия под скобу шинодержателя должны быть расположены в сторону колонки аппарата (**см. приложение Р**). Соберите по очереди шины каждой фазы, соединив между собой шину верхнего и нижнего яруса, и приступайте к подъему для установки собранных в узлы шин, для закрепления на изоляторах. Порядок подъема должен быть таким, чтобы обеспечивалась доступность выполнения последующих операций крановому оборудованию и телескопическим устройствам. Закрепив элементы ошиновки дальней от механизмов фазы, приступайте к следующей, которая ближе и т. д.

Закрепите собранные элементы шин надежно к изоляторам и аппаратам.

3.4.2 При установке шинного перехода (**см. приложение Р**) разложите на площадке шины в соответствии с расцветкой фаз. Приступайте к подъему шинных переходов с помощью крана.

С телескопической вышки закрепите вначале шарнирную часть шины на выключателе, затем другой конец шины на изоляторе блока трансформатора тока.

3.4.3 Монтаж гибкой ошиновки осуществляется с помощью опрессовки аппаратных зажимов по существующей технологии в строительно-монтажных организациях. Гибкие шины поставляются с аппаратными зажимами, опрессованными с одной стороны провода. Второй конец опрессовывается на месте монтажа после уточнения фактической длины.

Затяжка болтов производится постепенно и поочередно, сначала силу нажатия на ключ необходимо довести до 15 кГс, затем затяжку ослабить и вновь выполнить затяжку с необходимым усилием.

Примечание: нормальное контактное давление на алюминиевые шины должно быть не менее 150 кГс/см² и не менее 100 кГс/см² - на алюминиевые шины, плакированные или армированные медью, что соответствует усилию 10 кг, передаваемому от руки на рукоятку ключа.

3.5 Монтаж ошиновки ОРУ 220 кВ по развитым схемам

Ошиновка ОРУ 220 кВ по развитым схемам состоит из сборных шин,

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3	Зад	0407-6700		25.05.2009
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

0ГК.412.086Т03

лист
8

соединяющих между собой ячейки, жёстких и гибких ячейковых шин, а также шинного перехода (**см. приложение Р**).

3.5.1 Монтаж начинайте с раскладки элементов шин на площадке между фундаментами блоков с аппаратами в порядке, соответствующем расцветке фаз и маркировке, указанной в чертеже ошиновки, поставляемом с комплектом документации.

Рекомендуется в первую очередь выполнить монтаж ячейковой ошиновки, затем сборных шин и в последнюю очередь шинных переходов.

Для монтажа ячейковой ошиновки необходимо установить на опорные изоляторы пластины (ПЛ-182) для закрепления жёстких шин и скобы (ВЧ-29 на один провод или ВЧ-30 на два провода) - для гибких шин.

Установку межъячейковых шин необходимо выполнять, предварительно собрав в один сборочный узел шину и приварив гибкие связи. После установки и закрепления шин на опорных изоляторах, для обеспечения электрической связи, необходимо приварить прижимы (ПР-14) и установить гибкие связи, соединяющие сборные шины с разъединителями.

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

3	зам	0407-6700		25.05.2009
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

0ГК.412.086Т03

Лист
9

Перечень блоков 220 кВ









Таблица 1

Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса, кг
		B220-13-□ A Б -У Х//1 B220-16-□ A Б -У Х//1 (РГН-220)	1850*
		B220-14-□ A Б -У Х//1 B220-15-□ A Б -У Х//1 (РГН-220)	1850*
		B220-18/35-□ A Б -У Х//1 РГН-220 / SGF245*	3625 3240*
		B220-20/35-□ A Б -У Х//1 РГН-220 / SGF245*	3315 3090*
Изм. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подп.
Изм. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подп.
Изм. лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
10










Продолжение табл. 1

Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса, кг
		Б220-24/35-□ А[Б]-УХЛ1 РГН-220 / SGF245*	4060 3675*
		Б220-25/35-□ А[Б]-УХЛ1 РГН-220 / SGF245*	3750 3525*
		Б220-42/3,2-□ А[Б]-УХЛ1 ВГТ-220	1075
		Б220-42/2-□ А[Б]-УХЛ1 242PMR	6260
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
			Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
11








Продолжение табл. 1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса кг									
							5220-42/2-□ А/Б-УХЛ1 Siemens 3AP-245	3710									
							5220-65/3-П-□ А/Б-УХЛ1 5220-65/3-□ А/Б-УХЛ1*	545									
							5220-68/3-П-□ А/Б-УХЛ1	1735									
							5220-473-□ А-УХЛ1 5220-473-К-□ А-УХЛ1 5220-473-□ Б-УХЛ1 5220-473-К-□ Б-УХЛ1	95 145									
							5220-70-П-□ А-УХЛ1 5220-70-ПК-□ А-УХЛ1 5220-70-П-□ Б-УХЛ1 5220-70-ПК-□ Б-УХЛ1	115 165									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подл.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>									Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	<p><i>ОГК.412.086 Т03</i></p>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подл.</td> <td>Дата</td> </tr> </table>									Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	<p>Копировал Формат А4</p>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата													
					<p>Лист 12</p>												

Продолжение табл. 1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса кг
							Б220-70-□ А-УХЛ1 Б220-70-К-□ А-УХЛ1 Б220-70-□ Б-УХЛ1 Б220-70-К-□ Б-УХЛ1	95 145
							Б220-72-□ А-УХЛ1 Б220-72-К-□ А-УХЛ1 Б220-72-□ Б-УХЛ1 Б220-72-К-□ Б-УХЛ1 Б220-73-□ А-УХЛ1	270 270 320 320
							Б220-73-К-□ А-УХЛ1 Б220-73-□ Б-УХЛ1 Б220-73-К-□ Б-УХЛ1	150 150 210 210
							Б220-76-600А(Б)-УХЛ1	284
							Б220-77/35-400-□ АБ-УХЛ1 Б220-77/30-7400-□ АБ-УХЛ1* Б220-77/23-400-□ АБ-УХЛ1**	815 828 716
Изм. Лист № докум. Подл. Дата					ОГК.412.086 Т03			
					Копировал			
					Формат А4			
					Лист 13			

Продолжение табл. 1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса кг												
							Б220-78-600A(Б)-УХЛ1	582												
							Б220-80-600A(Б)-УХЛ1	464												
							Б220-83/35-□ А(Б)-УХЛ1	980												
							Б220-88/35-1250А(Б)-УХЛ1	2470												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Изм.</td> <td style="width: 10%;">Лист</td> <td style="width: 10%;">№ докум.</td> <td style="width: 10%;">Подп.</td> <td style="width: 10%;">Дата</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Лист</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> </table>									Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист															
					14															
ОГК.412.086 Т03																				
Копировал					Формат А4															

Продолжение табл. 1

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата	Схема электрических соединений	Конструктивное изображение	Тип	Масса кг
							Б220-90-А(Б)-УХЛ1	510
							Б220-100/3,0-БУХЛ1	1950
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			ОГК.412.086 Т03	Лист 15

Фундамент для блоков 220кВ (свайный)

Таблица 2.

Группы	Типы блоков	Эскиз	Расход материала некомплектной поставки	
Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1	Б220-18/3,5-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-20/3,5-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-24/3,5-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-25/3,5-□А(Б)-У(ХЛ)1		[№16, l=900 6 шт.	
2	Б220-78-600А(Б) УХЛ1 Б220-13-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-14-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-15-□А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-16-□А(Б)-У(ХЛ)1		[№16, l=1500 2шт.	
3	Б220-76-600А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-80-600А(Б)-У(ХЛ)1 Б220-90-А(Б)-УХЛ1		[№16, l=650 2шт.	
4	Б220-88/3,5-1250 А(Б)-У(ХЛ)1		-	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист

16

Продолжение табл. 2



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взим. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Группы	Типы блоков	Эскиз	Расход материала некомплектной поставки
5	Б220-42/3,5-□А(Б)-УХЛ1 (ВГТ-220)		-
6	Б220-42/2-□А(Б)-УХЛ1 (242PMR)		-
7	Б220-42/2-□А(Б)-УХЛ1 (Siemens ЗАР-245) Б220-77/3,5-400-□А(Б)-УХЛ1		-
8	Б220-65/3-ПА(Б)-УХЛ1 Б220-65/3-А(Б)-УХЛ1 Б220-68/3-ПА(Б)-УХЛ1 Б220-100/3-А(Б)-УХЛ1		-
9	Б220-70-(К)□А(Б)-УХЛ1 Б220-72-(К)□А(Б)-УХЛ1 Б220-73-(К)А(Б)-УХЛ1 Б220-473-(К)А(Б)-УХЛ1		[№ 12, l=1050 3шт.]

ОГК.412.086 Т03

Лист
17

Продолжение табл. 2

Группы	Типы блоков	Эскиз	Расход материала некомплектной поставки
10	Б220-77/3,5-400-ДА/Б1-УХ/11		Г №16, l=900 2шт.
11	Б220-77/2,3-400-ДА/Б1-УХ/11		-

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОГК.412.086 Т03


Копировал

Формат А4

Лист
18

Компоновка КТПБ(М) 220-5АН-Г / 10-10 (пример)

Приложение А



- | Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № обсл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |

- 1 Трансформатор силовой (завод не поставляет).
- 2 Группа блоков полюсов выключателя.
- 3 Группа блоков полюсов разъединителя.
- 4 Блок разрядников (ОПН).
- 5 Блок трансформатора напряжения.
- 6 Блок трансформатора тока.
- 7 Группа блоков полюсов разъединителя с опорными изоляторами.
- 8 Блок опорных изоляторов.
- 9 Блок приёма ВЛ.
- 10 Установка осветительная.
- 11 Шкаф ТСН.
- 12 КРУ 10(6) кВ.
- 13 Туалет.
- 14 Жесткая ошиновка ОРУ 220 кВ.
- 15 Гибкая ошиновка.






Схема 220-5АН


Г
(вариант с воротами)
—




План расположения закладных деталей в фундаменте (пример)
КТПБ(М) 220-5АН-Т/10-10

Приложение Б

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № з/бл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



А (1:10)



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ОГК.412.086 Т03



Лист
20

Копировал


Формат А3

Блок приема ВЛ 220 кВ.


Приложение В



A-A



Б



H - зависит от исполнения конденсатора связи
* - размер зависит от исполнения изолятора

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086Т03


Лист
21

Копировал

Формат А3

Узел присоединения ВЛ 220 кВ
к блоку приема

Приложение Г



- 1* - Зажим натяжной Трас-□-Р1
- 2* - Узел крепления КГ-□
- 3* - Зажим аппаратный А4А-□-2
- 4 - Зажим аппаратный А1А-120-1
- 5* - Распорка изолирующая РГН-□-□

* Марка уточняется при проектировании.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата

ОГК.412.086Т03

Лист
22

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Приложение Д

Группа блоков полюсов трёхполюсного разъединителя РГН-220

Таблица 1

Рис.	Тип блока	Ином, А	Масса блока, кг	Наличие изолятора	Количество заземляющих ножей
1	Б220-24/3,5-1000Б-УХЛ1	1000	4060	Есть	2
2	Б220-25/3,5-1000Б-УХЛ1	1000	3750	Есть	1
3	Б220-18/3,5-1000Б-УХЛ1	1000	3890	Нет	2
4	Б220-20/3,5-1000Б-УХЛ1	1000	3580	Нет	1
1	Б220-24/3,5-2000Б-УХЛ1	2000	4060	Есть	2
2	Б220-25/3,5-2000Б-УХЛ1	2000	3750	Есть	1
3	Б220-18/3,5-2000Б-УХЛ1	2000	3890	Нет	2
4	Б220-20/3,5-2000Б-УХЛ1	2000	3580	Нет	1

Таблица 2

Резьба	Крутящий момент Мкр, Н*м, не менее
M12	40±2
M16	50±5
M24	70±10

п.1 *Размеры для справок.

п.2 * Из руководства по эксплуатации разъединителя РГН-220

п.3 *** Размеры используются при заказе разъединителя.

п.4. Затяжку гаек производить крутящим моментом "Мкр" по таблице 2.

п.5. Регулировку главных и заземляющих ножей произвести по руководству эксплуатации разъединителя.

п.6 Сварные швы по ГОСТ 14771-76 ЧП (выполняются на месте монтажа).

п.7. Швеллеры поз. 7 устанавливаются на месте монтажа.

п.8. Блок транспортируется с частично демонтированными элементами в транспортном пакете

1 Каркас

16 Болт M24

28 Шайба 24

5 Пластина

20 Гайка M12

31 Шайба A12

7 Швеллер соединительный (4шт).

21 Гайка M16

32 Шайба A16

8 Связь гибкая

22 Гайка M24

33 Шайба A2

12 Болт M12

26 Шайба 12

45. Изолятор

13 Болт M16

27 Шайба 16

46. Свая

Изм. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № докл.	Подл. и дата


ОГК.412.086 Т03

Лист


23

Продолжение прил. Д

Рис. 1



Установка блока разъединителя на сваи.




Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Продолжение прил. Д



Способ приварки стойки блока разъединителя к лежню.



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
25

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Копировал

Формат А4

Продолжение прил. Д

Рис.2

остальное см. рис. 1




Рис.3

остальное см. рис. 1





Рис.4

остальное см. рис.2




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


ОГК.412.086 Т03

Продолжение прил. Д


B(1:10)



G(1:10)



D(1:10)




12


20

26

31




Расположение отверстий
контактного вывода 1000A




Расположение отверстий
контактного вывода 2000A

X(1:10)



Ш(1:10)



Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ОГК.412.086 Т03

Копировал


Формат А4

Лист
27

Транспортная схема трехполюсного блока РГН-220кВ.

Наименование позиций

1. Блоки полюсов разъединителя
2. Блок управления приводами из комплекта разъединителя
(при наличии в заказе).
3. Транспортный крепёж.



Опорные изоляторы с блоком (3шт), колонки разъединителя (6шт), двигательные привода, соединительные тяги (по 2шт на разъединитель), межполюсные валы с муфтами (по 4шт на Б220-24 и по 2шт на Б220-25) демонтируются и упаковываются согласно комплектовочной ведомости.


Инв. № подл.	Подл. и дата	Взим. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 Т03


Продолжение прил. Д

А



З

Б



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 Т03

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

Лист
29

Приложение Е

Блок однополюсного разъединителя РГН-220

Технические требования

1. * Размеры для справок.
2. ** Из руководства по эксплуатации разъединителей РГН-220.
3. Затяжку гаек производить крутящим моментом "Мкр" по таблице 2.
4. Регулировку главных и заземляющих ножей произвести по руководству эксплуатации разъединителя.
5. Блок транспортируется с частично демонтированными элементами в транспортном пакете состоящим из трех блоков.

Таблица 1

Тип Блока	Рис. /ном, А	Масса, кг	Размещение изолятора относительно разъединителя
Б220-13-1000Б-УХЛ1	1	1000	Со стороны ведомой колонки
Б220-13-2000Б-УХЛ1	1	2000	Со стороны ведомой колонки
Б220-16-1000Б-УХЛ1	2	1000	Со стороны ведущей колонки
Б220-16-2000Б-УХЛ1	2	2000	Со стороны ведущей колонки
Б220-14-1000Б-УХЛ1	3	1000	Со стороны ведущей колонки
Б220-14-2000Б-УХЛ1	3	2000	Со стороны ведущей колонки
Б220-15-1000Б-УХЛ1	4	1000	Со стороны ведущей колонки
Б220-15-2000Б-УХЛ1	4	2000	Со стороны ведущей колонки

Таблица 2

Резьба	Крутящий момент Мкр, Н*м, не менее
M12	40±2
M16	50±5
M24	70±10

Изм. № подп. Подп. и дата
Изм. № подп. Подп. и дата
Изм. № подп. Подп. и дата

Изм.	нов.	0407-6069		16.11.2007	Лист 30
Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОГК.412.086 Т03	

Продолжение прил. Е

Наименование позиций

1. Каркас
2. Подставка под изолятор
3. Разъединитель РГН-220кВ.
4. Опорный изолятор
5. шина заземления.
6. Привода главного и заземляющих ножей.
7. Блок управления приводом
(из комплекта приводов)
12. Болт М12
13. Болт М16
14. Болт М20
15. Болт М 24
23. Гайка М20
22. Гайка М24
21. Гайка М16
26. Шайба 12.65Г
27. Шайба 16.65Г
28. Шайба 24.65Г
29. Шайба 20.65Г
31. Шайба А12
32. Шайба А16
37. Шайба А20
33. Шайба А24

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 Т03


Лист

31

Рис. 1



Страна открытия ножей





Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
32

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Рис. 2
Остальное см. Рис 1





Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
33

*Рис. 3
Остальное см. Рис 1*




Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
34

*Рис. 4
Остальное см. Рис 1*



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата


ОГК.412.086 Т03

Лист
35


Продолжение прил. Е

A(1:4)


Расположение отверстий
контактного вывода 1000A




Расположение отверстий
контактного вывода 2000A



B(1:4)



B(1:4)



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 Т03


Копировал

Формат А4


Лист
36

Продолжение прил. Е

Г(1:4)



Д(1:4)



Инв № подл	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв № дубл	Подл. и дата


ОГК.412.086 Т03

Лист
37


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Л(1:5)

Продолжение прил. Е



M (1:5)
(Заземлитель включен)
см. лист 1



Инв. № подл	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подл. и дата

ОГК.412.086 Т03

лист

38


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Копировал


Формат А4

Продолжение прил. Е

Π (1:2)




Η-Η (1:2)



** Приводной вал

P-P (1:5)




Инф. № подл	Подл. и дата	Взам. инф.	Инф. № дубл	Подл. и дата

ОГК.412.086 Т03

лист


39

Продолжение прил. Е




У (1:10)

Φ-Φ (1:10)



K (1:10)



Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инд. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата


ОГК.412.086 Т03

T (1:5)

Разъединитель включен,
заземлители отключены


* * Фиксатор

* * Заземлитель



Разъединитель отключен,
заземлители включены

* * Цоколь




Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОГК.412.086 Т03

Вариант установки блока на лежни



Способ приварки стойки блока разъединителя к лежню.




Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ОГК.4 12.086 Т03

Продолжение прил. Е

Вариант установки блока на сваи



План свайного фундамента под блок однополюсного
разъединителя



Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф.	Инф. № докбл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

ОГК.4.12.086 Т03

Транспортная схема однополюсных блоков РГН-220кВ.

* Размеры для справок.

1. Опорные изоляторы с блоком (2 шт); колонки разъединителя (2шт); двигательные привода; связь гибкая 8ГК.505.033-05(2шт) из комплекта блока, связь гибкая ВИЛЕ.757492.040 и ВИЛЕ.757492.041(по 2 для Блоков Б220-13,Б220-16 и по 1 для блоков Б220-14, Б220-15) демонтируются и упаковываются согласно комплектовочной ведомости.
2. Для обеспечения сборки транспортного пакета для блоков с двумя заземляющими ножами Б220-16 и Б220-13 с одного из полюсов в транспортном пакете, сняты кронштейны с валами и ножами заземления в сборе. Кронштейны с ножами заземления имеют одноименную марку с разъединителями: для первого разъединителя: "1-1" "1-2" для второго разъединителя "2-1" "2-2" и т.д.

Наименование позиций


- 1.Блок разъединителя однополюсного.
- 2.Подставка под изоляторы.
- 3.Валы заземляющих ножей
- 4.Транспортный крепёж.
9. Блок управления приводами (из комплекта разъединителя)

5. Болт М24
6. Гайка М24
7. Шайба 24
- 8 Шайба 24.65Г

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 Т03



Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № докл.	Подл. и дата


ОГК.412.086 Т03

Лист

45

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

A



Транспортное положение
подставки среднего блока

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ОГК.412.086 Т03


Лист

46


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Приложение Ж

Стойка для установки шкафов дистанционного управления разъединителями.



Вариант установки стойки на лежни.



Вариант установки стойки на сваю.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.4 12.086 Т03

Лист

47

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------


Копировал

Формат А4

Приложение И

Блок ограничителя перенапряжения 220кВ (установка блока на лежни)

- п.1 *Детали комплектующего оборудования
п.2 Блок транспортируется в демонтированном виде
п.3 Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80.
п.4 Размер L зависит от высоты ОПН.



1. ОПН

2. Контрольное устройство разрядника

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взим. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист

48


Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

Продолжение прил. И

Рис. 1



Тип блока	Рис.	L1, мм	Примечание
Б220-65/3-П□-УХЛ1	1	4650	Повышенный блок
Б220-65/3-□-УХЛ1	2	2165	-

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Рама (Р-164)

4. Рама

5. Стойка

6. Стойка

7. Подкос

8. Подкос

9. Кронштейн крепления

контрольного устройства

10. Болт M12

11. Шайба 12

12. Шайба А12

13. Гайка M12

14. Болт M16

15. Шайба 16




16. Шайба А16

17. Гайка M16

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОГК.412.086 ТО 3

Рис. 2




Инв. № подл.	Подл. и дата	Взим. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата


ОГК.412.086 ТО 3

Продолжение прил. И

Установка блока на сваи.



Установка кронштейна (Поз. 9)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист
51

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------


Копировал

Формат А4

Приложение K

Блок ОПН и кабельной муфты 220 кВ Б220-100/3,0-Б ЧХЛ1

- п1. **Детали комплектующего оборудования.
- п2. Блок транспортируется в разобранном виде.
- п3. Сварка дуговая по ГОСТ 5264-80.
- п4. Кронштейн поз.3 на время транспортировки закрепляется на раме поз. 8.




- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взим. инв. № | Инв. № дубл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
- 1. Кабельная муфта 220 кВ.
 - 2. ОПН.
 - 3. Кронштейн.
 - 4. Контрольное устройство разрядника.
 - 5. Столбка.
 - 6. Рама (Р-164).
 - 7. Шина заземления.
 - 8. Рама

ОГК.412.086 ТО 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Продолжение прил.К



- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
- 9. Плита основания ОПН.
 - 10. Подкос (Р-103).
 - 11. Подкос (Р-166).
 - 12. Изолирующая прокладка.
 - 13. Болт М16.
 - 14. Шайба 16.
 - 15. Шайба А16.
 - 16. Гайка М16.
 - 17. Болт М12.
 - 18. Шайба 12.
 - 19. Шайба А12.
 - 20. Гайка М12.

- 21. Болт М10.
- 22. Шайба 10.
- 23. Шайба А10.
- 24. Гайка М10.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

ОГК.412.086 ТО 3


Копировал

Формат А4


Лист
53

Продолжение прил.К


A (1:5)



Б (1:2,5)



В (1:2,5)




Инв. № подл.	Подл. и дата	Взим. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОГК.412.086 ТО 3

Транспортное положение кронштейна (поз. 3).



Установка блока на сваи.



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист
55

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------


Приложение А

Блок опорных изоляторов Б220-76-600Б-УХЛ1

п1. Размеры для справок.

п2. Изоляторы с установленными на них скобами при транспортировке блока демонтируются.

Рис. 1
вариант установки на лежни.




1. Стойка
2. Изолятор
3. Пластина (ВЧ-29 или ВЧ-30)
4. Болт М16
5. Гайка М16
6. Шайба 16
7. Шайба А16
8. Свая
9. Лежень

Инф. № подл.	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО З

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Рис.2
вариант установки на сваи.



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист
57

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата

Продолжение прил. А

Блок опорных изоляторов 220 кВ Б220-78-600Б УХЛ1


п.1 Размеры для справок.

п2. Поврежденные сваркой места покрыть эмалью из комплекта ЗИП

п3. Изоляторы поз.18 демонтируются и упаковываются согласно комплектовочной ведомости, пластина поз.6 транспортируется установленной на изолятор.

п4. Транспортировка блока выполняется в транспортном пакете, состоящем из двух или трех блоков.

Установка блока Б220-78 на лежни.



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3


лист
58

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Копировал

Формат А4


Продолжение прил. Л



- 1 Каркас
4. Лежень
5 Винт
6 Скоба ВЧ-29 (ВЧ-30)
или пластина ПЛ-
10 Болт М16×45
11 Болт М16×60

- 12 Гайка М16
13 Шайба 16
14 Шайба А16
18 Изолятор

Установка блока Б220-78 на сваи.



1. Блок изоляторов.
2. Швеллер №16, L=1500 мм, 2шт
(в поставку не входит).
3. Свая.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист
59

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------


Блок опорных изоляторов Б220-80-600Б-ЧХЛ1

п1. Размеры для справок.

п2. Изоляторы с установленными на них скобами при транспортировке блока демонтируются.

п3. Установка блока на сваи аналогична блоку Б220-76

Рис.3



1. Стойка
2. Изолятор
3. Подставка
4. Пластина (скоба)
5. Болт М16
6. Гайка М16
7. Шайба 16
8. Шайба А3
9. Лежень

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3


Лист
60

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение прил. А


A (1:2)

- п1. Сварка по ГОСТ 5264-80
 п2. Повреждённое сваркой покрытие, восстановить эмалью из комплекта ЗИП.



*Швеллер №16, L=650мм (2 шт.)
 в поставку завода не входит*

Б (1:2)



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3


Лист
61

Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Продолжение прил. А

Транспортный пакет блока опорных изоляторов Б220-76-600Б-УХЛ1.

п.1 Размеры для справок



1. Стойка

2. Транспортный уголок (в монтаже блока не участвует)

3. Крепёж транспортного пакета

Инф. № подл	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист

62


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
------	------	----------	-------	------

Копировал

Формат А4

Продолжение прил. Л

Транспортный пакет блоков
Б220-78-600Б УХЛ1



1 Блок изоляторов

4 Болт М16×45

5 Гайка М16

6 Шайба 16

7 Шайба А16

8. Подставка.

п.1 *Размеры для справок.

п.2. Затяжку болтовых соединений производить крутящим моментом не менее 65 ± 10 Нм.

п.3. После разборки пакета и монтажа блоков на фундамент, подставки (поз.8) для установки изоляторов развернуть на 90° .

Инв № подл	Подл. и дата	Взам. инв №	Инв № дубл	Подл. и дата


ОГК.412.086 ТО 3

Лист
63

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Транспортный пакет блока опорных изоляторов
Б220-80-600Б-УХЛ1.

п.1 Размеры для справок



1. Столбка
2. Транспортный уголок (в монтаже блока не участвует)
3. Крепёж транспортного пакета

Инф. № подл	Подл. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл	Подл. и дата

ОГК.412.086 ТО 3

Лист




64

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

Копировал

Формат А4

Группа блоков выключателя ВГТ 220кВ



1. На каждом полюсе устанавливается по два шкафа.
2. Швеллера приварить после монтажа выключателя.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № обсл.	Подл. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086Т03

Лист
65

Приложение Н

Блоки трансформатора напряжения и трансформатора тока 220кВ.

1. Сварные швы выполнить по ГОСТ 5264-80.
2. Блок транспортируется с демонтированными поз.3;4;5;6;7.
3. *Размер для спряток. L-зависит от габаритов трансформатора
4. Трансформатор установить после закрепления металлоконструкции каркаса к фундаменту.
5. Провода подключения вторичных цепей трансформатора свернуты в бухты и транспортируются в шкафу.
6. Перед установкой шин заземления поз. 5,6, контактные поверхности зачистить и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
7. Шины поз. 5,6, и пластина поз. 7 завернуты в бумагу. Пакет замаркирован обозначением типа блока (см. таблицу).

Тип блока	Рис.	Блок	Наличие изолятора	Наличие клеммного шкафа
Б220-473-К	1	трансформатора напряжения	есть	есть
Б220-73-К	3		нет	есть
Б220-473	2		есть	нет
Б220-73	4		нет	нет
Б220-72-К	1	трансформатора тока	есть	есть
Б220-70-К	3		нет	есть
Б220-72	2		есть	нет
Б220-70	4		нет	нет

Наименование позиций

- 1 Каркас.
- 2 Шкаф зажимов трансформатора
- 3 Трансформатор напряжения (тока)
- 4 Опорный изолятор
- 5,6 Шина заземления
- 7 Пластина крепления ошиновки

- 15 Болт М10
- 18 Болт М12
- 20 Болт М16
- 24 Гайка М10
- 26 Гайка М16
- 37 Шайба 16 (пружинная)
- 35 Шайба 10 (пружинная)
- 40 Шайба А10
- 42 Шайба А16

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подл. и дата
5	Зам.	0407-10296		02.02.2018


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ОГК.4 12.086 Т03

Продолжение прил. Н

Вариант установки блока трансформатора
напряжения (тока) на лежнях

Рис.1




Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
5	Зам.	0407-10296		02.02.2018

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.4 12.086 Т03

Продолжение прил. Н




Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
5	Зам.	0407-10296		02.02.2018

ОГК.4 12.086 Т03

Лист
68

Рис.2
остальное см. рис.1

A



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5	Зам.	0407-10296		02.02.2018
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
69

Продолжение прил. Н

Рис.3
остальное см. рис.1





Рис.4
остальное см. рис.1




Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
5	Зам.	0407-10296		02.02.2018

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

ОГК.4 12.086 Т03

Лист
70

Вариант установки блока
трансформатора напряжения (тока) на сваях




Инв. № подл.	Подл. и дата	Вздор. инв. №	Инв. № д/д/л	Подл. и дата
5	Зад.	0407-10296		02.02.2018

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


ОГК.4.12.086 Т03

Ошиновка ОРУ 220 кВ


№ подл	Подл и дата	Взам и №	Изд № докл	Подл и дата




A-A○



Г-Г○



B



L_1	L_2	Масса ошиновки, кг	Тип разъединителя
4300	5650	220	SGF245
4485	5835	221	РГН-220

1. Скоба (СК-20)
2. Подкос (ПР-2)
3. Пружина тарельчатая (Ш-13)
4. Гайка М10
5. Шайба 10

1. Размеры для справок.
2. Первая очередь поставки обведена штриховой линией.
3. Гибкие связи в местах присоединения жестких шин к разъединителям монтируются в соответствии с видами "Б" и "Д" (См. следующий лист).
4. После монтажа ошиновки арматуру красить эмалью из комплекта ЗИП в соответствии с цветом фаз.

З	Зам	0407-7405	11.02.2011
Изм	Лист	№ докум	Подп
			Дата


ОГК.412.086 Т03

лист
72


Копировано

Формат
A4x3


Б




Д




З-3




Ж



И



К



1. Скоба (СК-19)
2. Скоба (СК-17)
3. Пружина
4. Пружина тарельчатая (Ш-13)
5. Гайка М10
6. Шайба 10
7. Шплинт 2x25
8. Болт M12x50
9. Гайка М12
10. Шайба 12
11. Прижим (ПР-4)
12. Пластина (ПЛ-196)
13. Болт M16x75
14. Гайка М16
15. Шайба А16
16. Шайба Г16


Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3	зам	0407-7405		11.03.2011
Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата



Ошиновка ОРУ 220 кВ (нетиповая)

Продолжение прил. Г

остальное см. типовую ошиновку



A-A



Изм	Лист	№ докум.	Подп	Дата





ОГК.412.086 Т03

Лист
74

Копировал

Формат A4x2

Продолжение прил. П



1. Скоба (СК-20)
2. Скоба (СК-17)
3. Подкос (ПР-13)
4. Пружина тарельчатая (Ш-13)
5. Гайка M10
6. Шайба 10
7. Шплинт 2x25
8. Болт M12x50
9. Гайка M12
10. Шайба 12




Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
75

*Монтаж ячейковой шины для КТПБ по развитой схеме
"РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ-ИЗОЛЯТОР"*

Приложение Р




- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № обсл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
1. Скоба СК-33 (1000A) или СК-48 (2000A)
 2. Пружина
 3. Болт M16x80
 4. Гайка M16
 5. Шайба 16
 6. Болт M12x60
 7. Гайка M12
 8. Шайба 12 увеличенная
 9. Пружина тарельчатая (Ш-13)
 10. Болт M12x45
 11. Пластина (ПЛ-182).
 12. Винт M16x55 (с потайной головкой)

1. После установки и закрепления шины, гайки M16 залонтиить.
2. Контактные поверхн. перед сборкой смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
3. Транспортируется в разобранном виде. Метизы и детали завернуты в пакет с надписью "5ГК.589.608".

*Монтаж ячейковой шины (переход через дорогу)
"КОЛОНКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-ИЗОЛЯТОР"*

Продолжение прил. Р



- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
- Болт M12x65
 - Болт M12x45
 - Гайка M12
 - Шайба 12 увеличенная
 - Пружина тарельчатая (Ш-13)
 - Винт M16x55 (с потайной головкой)

- Необходимые для сборки метизы завернуты в пакет с надписью "5ГК.589.610"
- При монтаже и транспортировке шины, допускается поворот на осях вращения кронштейна стороны шины к выключателю не более чем на 20°, от изображённого на чертеже вертикального положения

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03



Лист
77

Копировал

Формат A4x2

*Монтаж межъячейковой шины для КТПБ по развитой схеме
(сборные шины)*

Продолжение прил. Р



- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № обсл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
1. Скоба (СК-34)
 2. Надставка (ПД-26)
 3. Шина (ЖШ-1247)
 4. Гайка М10
 5. Шайба 10
 6. Болт М12x45
 7. Гайка М12
 8. Шайба 12 увеличенная
 9. Пружина тарельчатая (Ш-13)
 10. Болт М16x55
 11. Шайба 16
 12. Шайба 16 пружинная

1. После установки и закрепления шины гайки М10 залонтирить.
2. Транспортируется в разобранном виде. Метизы и детали завернуты в пакет с надписью "5ГК.589.605".
3. Сварка в среде защитных газов на месте монтажа подстанции.

Изм	Лист	№ докум.	Подл.	Дата	Лист
					78


ОГК.412.086 Т03

Копировал


Формат A4x2

Продолжение прил. Р

СБОРНЫЕ ШИНЫ (развитая схема КТПБ)



Узел присоединения сборных шин



Содержание

	1 Конструктивные особенности КТП СЭЩ Б(М) 220 кВ	2
	2 Упаковка и транспортирование	6
	3 Порядок монтажа	6
	Таблица 1 Перечень блоков 220 кВ.	10
	Таблица 2 Фундаменты блоков 220 кВ	16
	Приложение А Компоновка	19
	Приложение Б План расположения закладных деталей в фундаменте (пример) КТПБ(М) 220-5АН-Т/10-10	20
	Приложение В Блок приема ВЛ 220 кВ	21
	Приложение Г Чзел присоединения ВЛ 220 кВ к блоку приема.	22
	Приложение Д Группа блоков полюсов трехполюсного разъединителя РГН-220	23
	Приложение Е Блок однополюсного разъединителя РГН-220	30
	Приложение Ж Стойка для установки шкафов дистанционного управления разъединителями	47
	Приложение И Блок ограничителя перенапряжений 220 кВ	48
	Приложение К Блок ОПН и кабельной муфты 220 кВ Б220-100/3,0-Б ЧХЛ1	52
	Приложение Л Блок опорных изоляторов Б220-76-600Б-ЧХЛ1	56
	Приложение М Группа блоков выключателя ВГТ 220 кВ	65
	Приложение Н Блоки трансформатора напряжения и трансформатора тока 220 кВ	66
	Приложение П Ошиновка ОРУ 220 кВ	72
	Приложение Р Монтаж ячейковой шины "разъединитель-изолятор" для КТПБ по разбитой схеме	76
	Содержание	80
	Лист регистрации изменений	81

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

ОГК.412.086 Т03

Копировал

Формат А4

Лист
80

Лист регистрации извещений об изменениях

Изм	Номера листов (страниц)				Всего страниц в документе	№ документа	Входящий № сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
2	-	<i>Все</i>	-	-		0407-6201	-		15.02.2008
3	-	72,73,81	-	-		0407-7405	-	<i>Располов</i>	11.03.2011
4	-	2,81	-	-		0407-8358	-	<i>Сабирова</i>	26.07.13
5		66-71				0407-10296	-	<i>Ляпин</i>	02.02.2018
6		<i>типл., 81</i>			81	0407-10338		<i>Романков</i>	07.03.2018
7		2,81			81	0437-0295		<i>Ляпин</i>	27.04.2020

Ичб. № подл.	Подп. и дата	Взам. ичб. №	Ичб. № фил.	Подп. и дата

7	Зам.	0437-0295		27.04.2020
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ОГК.412.086 Т03

Лист
81